

## MBS 3200 kompakte Druckmessumformer

Genauigkeit (typ.): +/- 0.5% FS

Mediumtemperatur: -40 – 125 °C

Ausgangssignal: 4 – 20 mA

Elektrische Anschlüsse: EN175301-803A, Pg 9

Baureihe: Flexibel – verschiedene elektrische und Druckanschlüsse lieferbar



Druckbereich P <sub>e</sub> [bar] <sup>1)</sup>	Druckanschluss: G ½ EN 837	Bestell Nr.
0 – 6	✓	<b>060G1874</b>
0 – 10	✓	<b>060G1875</b>
0 – 16	✓	<b>060G1876</b>
0 – 25	✓	<b>060G1877</b>

<sup>1)</sup> Relativ

## Ersatzteile und Zubehör für MBS 3200

### Aufsteckbares Display



Typ	Beschreibung	Bestell Nr.
MBD 1000	Mikroprozessorgesteuertes, aufsteckbares Display	<b>060G2850</b>

### Gerätesteckdosen



Beschreibung	Bestell Nr.
EN 175301-803-A, Stecker PG 9	<b>060G0008</b>
EN 175301-803-A, Stecker PG 11	<b>060G0007</b>
EN 175301-803-A, Stecker mit 5 m Kabel	<b>060G1034</b>

### Adapter



Beschreibung	Bestell Nr.
G ½ Innengewinde auf G ¼ Außengewinde	<b>060G1021</b>
G ½ Innengewinde auf G ¼ Außengewinde (DIN3852)	<b>060G1022</b>
G ½ Innengewinde auf G ¾ Außengewinde	<b>060G1023</b>
G ½ Innengewinde auf ¼" Bördelstutzen	<b>060G1024</b>
G ½ mit Druckstoßminderer	<b>060G0252</b>