Kupplungen NW 7,2 (Standard)



Luftweichen komplett mit Innengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert Typ 2-fach Eingang E Ausgang H301.3280 G 3/8" IG 2 x Kupplungsdosen NW 7,2 G 1/2" IG H301.3279 2 x Kupplungsdosen NW 7,2 3-fach H301.3282 G 3/8" IG 3 x Kupplungsdosen NW 7,2 G 1/2" IG H301.3281 3 x Kupplungsdosen NW 7,2



Luftweichen komplett mit Außengewinde und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert					
Тур	Eingang E	Ausgang			
2-fach					
H 3 0 1 . 3 2 8 4	G 3/8" AG	2 x Kupplungsdosen NW 7,2			
H301.3283	G 1/2" AG	2 x Kupplungsdosen NW 7,2			
3-fach					
H301.3286	G 3/8" AG	3 x Kupplungsdosen NW 7,2			
H301.3285	G 1/2" AG	3 x Kupplungsdosen NW 7,2			



Luftweichen komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdosen NW 7,2 montiert					
Тур	Eingang E	Ausgang			
2-fach					
H301.3288	Kupplungsstecker NW 7,2	2 x Kupplungsdosen NW 7,2			
H301.3287	Kupplungsstecker NW 7,2	2 x Kupplungsdosen NW 7,2			
3-fach					
H301.3290	Kupplungsstecker NW 7,2	3 x Kupplungsdosen NW 7,2			
H301.3289	Kupplungsstecker NW 7,2	3 x Kupplungsdosen NW 7,2			



Wanddosen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert				
Тур				
Messing	Eingang E	Ausgang		
	G 3/8" IG	1 x Kupplungsdose NW 7,2		
Auf Anfrage	G 1/2" IG	1 x Kupplungsdose NW 7,2		
7	G 3/4" IG	1 x Kupplungsdose NW 7,2		



Typ Messing Eingang E Ausgang	
Messing Eingang E Ausgang	
A u f A n f r a g e 2 x G 1/2" IG 3 x Kupplungsdosen NV	7,2



Wanddosen Luftweichen komplett mit Kupplungsdosen NW 7,2 montiert				
Тур				
Kunststoff	Bild	Eingang E	Ausgang	Bilo
Auf Anfrage	1	G 1/2" IG	2 x Kupplungsdosen NW 7,2	
Auf Anfrage	2	G 1/2" IG	3 x Kupplungsdosen NW 7,2	



Bild 2



Hochleistungs Blaspistolen ab Seite 847



SATA



Edelstahl-Kugelhähne ab Seite 434

nauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.